

Ford Transit Custom Nugget FN-UB 719 Hokkaido Goldstück : Optimierungen V 2.4

1. Truhenschrank I: Halterung für Campingtisch mit Hosen-Spannbügel-Krallen
2. Batterie-Abdeckung unter Beifahrersitz: PappSchablone + schwarze PVC-Platte
3. Lederschlaufe für Holzabdeckungen der Gas-/ Wassertanks
4. Öffner für Frisch- und Abwasser-Tank-Schraubdeckel (Holzschlüssel)
5. Sitzbank-Truhe I: Scharfkantige Bowdenzug-Haltebleche mit Schlauch verkleidet(Schnitt-Schutz)
6. Sitzbank-Truhe II: Scharfe vorstehende Blechlaschen in den Sitzbank-Fächern weggehämmert und mit gelbem Schlauch ummantelt (Schnitt-Schutz)
7. Sitzbank-Truhe III: Restl. Blechboden-Auskleidung der Sitzbank-Truhe mit Moosgummi (Klapperschutz)
8. Sitzbank-Truhe IV: Stopfen auf herausstehende Spitzschraube in Truhenfach
9. Notfall 1: Notscheibe, selbstklebend, in Hohl-Holm der Sitzbank verstaut (dazu muss man die Kunststoff-Verkleidung abschrauben)
10. Notfall 2: Löschdecke - Aufbewahrung auf Kleiderschrank
11. Notfall 3: Feuerlösch-Spray im Truhenschrank deponiert
12. Werkzeug-Kiste (Karton) passend für den historisch bedingten Hohlraum vor dem Grauwasser-Tank gebastelt [Nuggets bis '14 hatten dort die Zusatzbatterie]
13. Unterbringung Werkzeugetasche Abschleppseil Fremdstartkabel in o.g. Karton
14. Stauplatz für Klappspaten & Hängematte: Hohlraum neben Werkzeug-Kiste
15. Unterbringung Anfahrhilfe 1: Gelb, lang, gering konturiert (Platte), 2 Stck.
16. Unterbringung Anfahrhilfe 2: Orange, kurz, extrem griffig (Gitter) , 2 Stck.
17. Anfahrhilfe 3: Schwarz, Blöcke zum Aufschnallen auf die Antriebsräder, 4 Stck.
18. Truhenschrank II: Geheimfach im Boden des Truhenschrankes: Loch mit Deckel in Schrankboden
19. Truhenschrank III: Aufbewahrungsfach für Zusatz-Schwanenhalsleuchte
20. Beide Smartphones mit Sync 3 verbunden ... für Anzeige der Navigation im großen FzgBildschirm.
21. Fahrrad-Träger I: Neue Position der Mountainbikes auf dem AHK-Fahrradträger gefunden. (mit Gummipplatten-Kratzschutz) =>
Keine Demontage des Heckscheibenwischer-Blattes mehr notwendig!
22. Zusätzliches Kennzeichen FN-UB 719 für Fahrradträger besorgt.
23. Unterbringung Thermohaube: Hinter Sitzlehne mittels Kofferbändern
24. Kleiderschrank I: Lichtleiste mit Schalter und Dimmer unter transparenter Abdeckung in eingebaut
25. Kleiderschrank II: LED-Leuchtband in Kleiderschrank eingeklebt
26. Warmlichtfilter für vorhandene LED-Leuchten (am Tisch / über Kühltruhe)
27. Teppich in Wagenfarbe (falsch geschnitten) im Küchenbereich ausgelegt
28. Brett für Spüle mit Ausschnitt für Wasserhahn (ungeplant!)

29. Schuhschrank I: Verkleidung Standheizungs-Schlauch incl. Abrutsch-Verhinderungs-Brett
30. Schuhschrank II: Befestigung Toiletten-Brille
31. Kleiderschrank III: Toilettenhocker-Halterung unter hinterer Schuhschrank-Tür incl. Ablagenetz - Abpolsterung von Scheuerstellen.
32. Nachrüstung Lautsprecher Wohnbereich (nur Nugget-Aufstelldach): Klettband auf Rückenlehne der Sitzbank bzw. mit Metall-Winkel am Kleiderschrank.
33. Halterung für zwei Campingstühle an der Heckklappe
34. Gummipuffer für Anhängerkupplung: Tennisball schwarz gesprayt
35. Ukatex-Sitzbezüge montiert (welche Schinderei!)
36. Halterung für Markisenkurbel am Küchenblock
37. Übergang zum Fahrerhaus: Warmlicht-LED-Leiste, 3 stufig, per Touch
38. Wärmedämmung Blindscheibe im Kleiderschrank (zuerst falsch geschnitten)
39. Kreuz-Mini-Wasserwaage (2 Libellen) fürs eben Stehen organisiert
40. WoMo-Level-App installiert.
41. Standheizung: Schutz-Ummantelung durch geschlitztes Alu-Rohr im Bereich des Handbrems-Seils für Warmluft-Schlauch [bekanntes Problem]
(Test mit 200 kg Zuladung ergab: Auch bei uns Berührung => Scheuerstelle!)
42. Luftdruck-Kalibrierung: Differenz Luftdrucksensoren <=> Fülldruck via Manometer an Kompressor-Schlauch: Erkenntnis 1: Die Reifen-Sensoren sind träge - nur VOR Fahrt in der Garage messen (Auswirkung Sonnenbestrahlung ! / Raumtemperatur) >>> Abweichungen von +/- 0,1 NICHT beachten! <<<
Erkenntnis 2: Das rote Manometer zeigt 0,2 Bar zuwenig an!
43. Motorhauben-Aufsteller: Schrumpfschlauch zum angenehmeren Fixieren
44. Schlaf-Fläche unten: Schlaf-Flächen-Erweiterung durch drehen der Vordersitze!
45. Stahl-Holm unter Rückbank-Kopfstütze: Polsterung für Kopf-an-Küche-Schläfer
46. Hammer = Heringshalterung + Schraubendreher als Rauszieher angeklettet
47. Hähchen für den Ablaufstopfen am Spül- / Waschbecken
48. Verdunkelungsvorhang für Cockpit (damit es das Peterle schön dunkel hat)
49. Kleider-Haken für Handtücher, Waschhandschuhe und Jacke
50. Scharfe Bank-Sitzbezugs-Befestigungshaken durch Kabelbinder ersetzt
51. Bank-Sitzfläche: Holzstützen für Vollast + zweites Stahl-U montiert
=> ... dabei 2 zusätzliche USB-Anschlüsse an der Handbremse entdeckt!
52. Handbesen-Halterung neben Hammer angebracht.
53. Fächer: 2. Geheimfach entdeckt (hinter Tischplatte = Tischfuß-Bereich)
54. Sitzbank: Fehlendes 2. Stahl-U angeschraubt + Stütze für schwere Schläfer
55. Höhe unbeladen gemessen: Max. 2,10 m an Markisenende im Heck
56. Fahrradträger II : Schienen versetzt + Kantenschutz angebracht
57. Leiter: Einhänge-Ösen mit Schlauch ummantelt (Klapperschutz)
58. Verdunkelungsvorhang Marke *May by Daggi*: In schönem Orange, zum Einhängen an den Sonnenblenden und mit Druck-Knöpfen an der B-Säule

- 59. Nugget-Forum-Aufkleber angebracht.
- 60. Luftpumpe, Hammer, Heringe + Schraubendreher zum Hering-Ziehen angeklettet.
- 61. Kehrbesen-Aufhängeschnur für Außenduschen Anschluss.
- 62. Blumen-Vorhang fürs Küchenloch als Schutz vor Zugluft
- 63. Lackschutz-Folie im Kurbelbereich angebracht
- 64. Kantenschutz Oberkante Beifahrertüre (gegen Markisenarme...). Update: Durch Gummiprofil-Kantenschutz mit Stahleinlage ersetzt, da ersterer immer wieder lose.
- 65. Lüftungsgitter in Kühlschrank-Kompressor-Türe eingebaut
- 66. Schraubhaken für Jacken / Handtücher / Waschhandschuhe
- 67. Hänge-Haken für Kleiderschrankschranktüre + Netztaschen in Leiterlücken
- 68. Ersatz-FrischWasserPumpe mit Schlauchschellen in Werkzeugkarton
- 69. Lichtweiten-Regulierungs-Markierung in Garage
- 70. Moskitonetze: Schiebetür, Ausstellfenster, Beifahrerfenster
- 71. Schweiß-Tücher für Fahrer- / Beifahrersitz und Sitzbank
- 72. Müllbeutel-Hängebeutel aus alter vauDe-Fahrradtasche => 3. Geheimfach!
- 73. Fahrradträger III : Holme gekürzt + Führungsprofile angeschrägt + Gummipuffer angebracht: Größerer Abklapp-Winkel der Heckklappe möglich!
- 74. Unterbringung Außenduschen-Schlauch mit Ersatz-Duschkopfhalter am Kühlschrank
- 75. Tropfschutz Markisen-Spalt mittels Fahrradschlauch, Sicherung mit 2 Kabelbindern an Kederleiste.
- 76. ETON USB-6 Subwoofer unter dem Gaskochfeld auf der Küchen-Unterbau-Abdeckplatte installiert - Verschraubung / Polsterung steht noch aus...
- 77. Blendschutz für Ablagefächer unter Frontscheibe aus schwarzem Filz
- 78. Lautsprecher Wohnbereich: Sinustec UB-1000 ersetzt durch Caliber CSB2 nach Vergleichstest mit Pioneer TS-X150.
- 79. Abdichtung Unterkante der Innenverkleidung Schiebetüre: Bestehende Dichtung ohne Funktion - ersetzt durch Komprimband *greenteQ - Omnia* als Zugluftschutz
Update: Mit Panorama24 4,3m Komprimierband Acryl 300 40/8, Bandbreite 40mm, ersetzt, da zu starke Ausdehnung.
- 80. Fiamma Wheelsaver 2x 2er Set Reifenschoner für Standzeit in der Garage
- 81. **JAHR 1: 2020 6.606 km Ø 8,4 l / 100 km**
- 82. Sitzbank-Truhe IIV: Gummiprofil-Kantenschutz mit Stahleinlage über scharfe Kanten.
- 83. OffgridTEC-Solartasche 120W auf Styropor-U-Schiene als Vibrationsschutz
- 84. Victron MPPT 75/15 Bluetooth im Batteriefach untergebracht + fest an Aufbau-batterie angeschlossen. Auslass für Anderson-Stecker: U-Aussparung an Verkleidung.
- 85. Zwei Kabelstücke in Aussparung Tisch-Wandschiene als spannender Anschlag (PVC-ummantelt, 6mm²)
- 86. Innenzelt bei *Thais (Valencia)* bestellt: *Isolation thermique Intérieure du toit relevable* (Anbringung des zu verklebenden Hakenbands erst bei höheren Außentemperaturen)