

Stecker:
CONNECTOR
C0240A

Beschreibung
AUDIO-
STEUERMODUL
VORNE (ACM)


Farbe

Kabelstrang
14K024/14C007

Basisteil #
TEIL NR. NICHT
ZUTREFFEND

**Service-
Anschlusskabel**
Nicht verfügbar

Kabelstrang 14K024/14C007



Stromkreis Anzeige			Stromkreisfunktion	Nähere Angabe
1	SBP33 (RD)	2.5	SICHERUNG - 33 ODER SCHUTZSCHALTER	3M5T-14474-HCA
2	RME10 (WH-OG)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER TÜR RECHTS VORN BREITBAND -	DU5T-14474-DBB
3	VME10 (WH-VT)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER TÜR RECHTS VORN BREITBAND +	DU5T-14474-DBB
4	GD214 (BK-BU)	2.5	MASSE - INSTRUMENTENTAFELKONSTRUKTION	3M5T-14474-HCA
5	RME09 (BN-YE)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER LINKS HINTEN BASS -	DU5T-14474-DBB
6	VME09 (WH-GN)	1.5	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER LINKS HINTEN BASS +	AU5T-14474-BA
7	RME07 (WH-BN)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER LINKS VORN BREITBAND -	DU5T-14474-DBB
8	VME07 (WH)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER LINKS VORN BREITBAND +	DU5T-14474-DBB
9	RME12 (BN-BU)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER RECHTS HINTEN BASS -	DU5T-14474-DBB
10	VME12 (BN-WH)	0.75	STEUERGER. - VERSTÄRKER # LAUTSPRECHER RECHTS HINTEN BASS +	DU5T-14474-DBB
11	*	*		N/A
12	*	*		N/A
13	DMM13 (SI)	0.35	MICROPHONE - TELEFON/ SPRACHSTEUERUNG D	DU5T-14474-EAB
14	VMP19 (WH-GN)	0.75	KAMERA - EINPARKHILFE HINTEN, VIDEO +	8U5T-14474-CB
15	VMM13 (YE-GN)	0.35	MICROPHONE - TELEFON/ SPRACHSTEUERUNG +	DU5T-14474-EAB
16	DMP19 (SI)	0.35	KAMERA - EINPARKHILFE HINTEN, VIDEO D	DU5T-14474-EAB
17	LME89 (YE-BU)	0.35	STEUERGER. - MEDIENVERBINDUNG - STROMVERSORGUNG	DU5T-14474-EAB
18	*	*		N/A
19	VDB29 (GN-BU)	0.35	STECKER - DIAGNOSE # HOHE DREHZAHL-CAN-BUS 3 (UNTEN) HOCH	DU5T-14474-EAB
20	*	*		N/A
21	*	*		N/A
22	*	*		N/A
23	*	*		N/A

24	*	*			N/A
25	RMP19 (BU-GY)	0.75	KAMERA - EINPARKHILFE HINTEN, VIDEO -		8U5T-14474-CB
26	RMM13 (BU)	0.35	MICROPHONE - TELEFON/ SPRACHSTEUERUNG -		DU5T-14474-EAB
27	*	*			N/A
28	RME89 (WH-BU)	0.35	STEUERGER. - MEDIENVERBINDUNG - MASSE	SYNC 3	DU5T-14474-EAB
28	DME13 (SI)	0.35	*		DU5T-14474-EAB
28	GD214 (BK-BU)	0.35	MASSE - INSTRUMENTENTAFELKONSTRUKTION		DU5T-14474-EAB
29	VMC49 (VT-GY)	0.35	STEUERGER. - INTEGRIERTES BEDIENFELD - LIN-BUS		DU5T-14474-EAB
30	VDB30 (WH-GN)	0.35	STECKER - DIAGNOSE # HOHE DREHZAHL-CAN-BUS 3 (UNTEN) NIEDRIG		DU5T-14474-EAB
31	*	*			N/A
32	*	*			N/A