




Mechanismus Aufstelldach Sicherungselement fehlt




mit den Augen eines Laien ist dieses Sicherheitsrelevant

Schrauben an der unteren Al-Leiste des Fliegengitters




sehr ärgerlich da
nur mit Aufwand
zu ändern

Beschnitt der Zierleiste an der Schiebetür zur B-Säule




Schiebt man die Blende zur einen Seite wird der Spalt auf der andern Seite größer so ist es aber auch...

Spalt Fliegengitter zur B-Säule



Hier stimmt Preis
und Leistung nicht

Ungenügend Lackiert



Ein Ford – Problem!? Nein da die Fahrzeuge als WoMo konfiguriert könnte Westfalia von der Norm abweichen muss ja nicht gleich Pressefahrzeug – Qualität einfordern (+Klarlack)aber wenn ihr vor Eurem Auto auf dem Campingstuhl sitzt schaut mal hin

Licht-Farben Unterschied



Auf dem Foto kommt es schlecht rüber aber sieht doch bitte mal genauer hin auch die original Ford Innenraumleuchten vorn gibt es mit LED in kalt weiß