

1. Fahrzeug:	Ford Custom Nugget Plus
2. Baugruppe:	Kassettentoilette
3. Bild:	
4. Ursache:	
5. Maßnahmen im Feld:	Aktuell: Diagnose ist ohne Probleme im Feld möglich. Abstellmaßnahme ohne Probleme im Feld möglich.
6. Materialnummer	Ersatzteilnummern auf Anfrage
7. Reparaturdauer	Austausch gesamte Toilette 30min

Einbaulage

Bedienhebel zur Öffnung der Toilette
Drucktaster für Spülvorgang

Deckel – entnehmbar – nach oben
herausziehen

Trittplatte

Abdeckplatte mit Magnete

Auslassöffnung
schwenkbar

Entnehmbare
Toilettenkassette

Anschlusskabel Pumpe

Füllstand Spültank



Einbaulage - Befestigungspunkte

Deckel – entnehmbar – nach oben
herausziehen



Abdeckplatte mit Magnete
entnehmen

Entnehmbare
Toilettenkassette
entnehmen

Einbaulage - Befestigungspunkte




Ist der Toilettendeckel entnommen sind die 4 Befestigungsschrauben Richtung Kleiderschrank zu sehen. Diese heraus-schrauben.

Einbaulage - Befestigungspunkte



Toilettenkassette entnehmen




Abdeckungen Ablagefächer entnehmen



2 Schrauben Richtung Boden herauschrauben

Einbaulage - Befestigungspunkte



Toilette vorrücken
Achtung; Boden nicht beschädigen
Kabel Stecker trennen




Vorverlegtes Kabel mit Anschlussstecker


Einbaulage - Befestigungspunkte



Betätigungshebel nach oben abziehen
Bedienfeld nach oben abziehen – nur gesteckt



Einbaulage - Befestigungspunkte



Stecker aus Steckbuchsen ziehen

